

機体別飛行記録

機体	JU0000000001(1号機):MATRICE 300 RTK				
型式認証書番号	機体認証書番号	設計製造者	DJI	製造番号	

飛行年月日	操縦者	飛行概要	離陸場所 着陸場所	離陸時刻 着陸時刻	飛行時間	総飛行時間	飛行の安全に影響のあった事項
2022/11/01	東洋 太郎	インフラ点検・保守(DID地区、目視外飛行)	三重県四日市市天力須賀新町 三重県四日市市天力須賀新町	09:00 09:25	0:25	22:35	
2022/11/01	東洋 太郎	インフラ点検・保守(DID地区、目視外飛行)	三重県四日市市天力須賀新町 三重県四日市市天力須賀新町	09:30 09:55	0:25	23:00	鳥が接近したのでホバリングした後、安全が確認できたため飛行を開始した。
2022/11/03	東洋 太郎	インフラ点検・保守(DID地区、目視外飛行)	三重県四日市市霞一丁目 三重県四日市市霞一丁目	09:15 09:35	0:20	23:20	
2022/11/03	東洋 太郎	インフラ点検・保守(DID地区、目視外飛行)	三重県四日市市霞一丁目 三重県四日市市霞一丁目	09:45 10:00	0:15	23:35	

記事				
発生年月日	不具合事項	処置年月日	処置	確認者
2022/11/01	規制線を超え第三者が侵入したので飛行を停止し、安全を確認し着陸した。	2022/11/01	規制線を強化し、安全監視員の配置の是正を行った。	東洋 太郎